

Marknadskontroll av halkskydd

Kontroll av dokument och CE-märkning av 29 halkskydd

Marknadskontroll av halkskydd
Konsumentverket 2013

Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Förord

Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i halkolyckor så allvarligt att de uppsökte en akutmottagning. Ett enkelt sätt att förebygga en halkolycka är att bära halkskydd. Under hösten 2012 inkom till myndigheten 11 anonyma anmälningar på halkskydd som saknade CE-märke. Konsumentverket beslutade att utöka kontrollen till alla halkskydd som såldes av de i anmälningarna nämnda företagen.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	5
Summary	6
1. Bakgrund.....	7
1.1 Skadestatistik	7
2. Metod	9
2.1 Genomförande.....	9
2.2 Standard	9
2.2.1 Exempel på testmetod	9
3. Resultat	10
3.1 Engelsons Postorder AB.....	10
3.2 Outdoor	10
3.3 Sjöstedts of Sweden.....	10
3.4 Clas Ohlson.....	10
3.5 XXL Sport och vildmark.....	11
3.6 Mercante Sweden AB	11
3.7 Brunngård Group AB	11
3.8 Crevator AB	11
3.9 Fladen Fishing AB	12
3.10 ContiTech Scandinavia AB	12
4. Analys.....	13
5. Slutsatser.....	14
6. Bilagor	15
Bilaga 1: Sammanställning resultat marknadskontroll halkskydd 2012/2013	
Bilaga 2: Marknadskontroll	

Sammanfattning

Under hösten 2012 inkom 11 anonyma anmälningar på halkskydd som saknade CE-märke till Konsumentverket. Halkskydd utgör personlig skyddsutrustning kategori II som ska vara CE-märkta. Konsumentverket är marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska se till att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk, (1992:1326), efterlevs, nedan kallad PSUL.

Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i halkolyckor till följd av snö och is så allvarligt att de uppsökte en akutmottagning. Den i särklass vanligaste skadan hos både män och kvinnor är frakturer. Konsumentverket beslutade att utöka kontrollen till samtliga halkskydd som såldes av de i anmälningarna nämnda näringsidkarna. Totalt omfattade kontrollen 29 halkskydd.

Kontrollen genomfördes enbart som en granskning av CE-märkning samt dokument. När det gäller halkskydd finns det ingen standard att prova mot. Det Anmälda organet (Notified Body) måste därför själva finna ut hur produkten ska provas för att uppfylla säkerhetskraven i PSUL och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7.

Resultat

Av de kontrollerade halkskydden var 19 korrekt CE-märkta. Av dessa kom 15 från Brunngård Group AB och 4 från Mercante Sweden AB. Flera av dessa skydd återfanns hos andra återförsäljare som ingick i kontrollen. Det var 7 skydd som var felaktigt CE-märkta. Resterande 3 skydd saknade CE-märkning.

Skriftlig och muntlig kommunikation har hållits med flera näringsidkare. De visade stort intresse för att göra rätt och hade många frågor om tester och testlaboratorium. Samtliga i kontrollen ingående näringsidkare har informerats om CE-märkning, vilka dokument som ska finnas tillgängliga för myndigheten med mera, se bilaga.

Summary

In the autumn 2012 the Swedish Consumer Agency (SCA) received 11 anonymous entries on anti-slip protections that lacked the CE mark. Anti-slip protections are personal protective equipment (PPE) that shall be CE marked. SCA is a market surveillance authority that, among other duties, shall ensure that the PPE directive (89/686/EEC) is in compliance.

During 2010 almost 27000 people were injured in slipping accidents due to snow and ice. The injuries were of the dignity that the persons had to seek emergency care. By far the most common injury in both men and women are fractures. Due to these facts the SCA decided to extend the surveillance to all anti-slip protections sold by the traders that were among the entries. In all 29 anti-slip protections were checked.

The surveillance was carried out by screening of the CE-mark and review of documents. No physical test of the products was made.

When it comes to anti-slip protection there is no standard to use when testing. The Notified Body (NB) must therefore by themselves find out how the product will be tested to meet the safety requirements in the PPE directive.

Results

Of the controlled 29 anti-slip protections only 19 were correct CE marked. Of these, 15 came from Brunngard Group AB and 4 from Mercante Sweden AB. Several of these anti-slip protections were found at other retailers that were included in the control. There were 7 anti-slip protections that were improperly CE marked. The remaining 3 lacked the CE mark.

Written and oral communications have been held with several traders. They showed great interest in following the directive and had many questions about tests and Notified Bodies. All of the involved traders have been informed of the CE marking and documents that can be required by the authority.

For more details, please read the appendix.

1. Bakgrund

Under hösten 2012 inkom 11 anonyma anmälningar på halkskydd som saknade CE-märke till myndigheten. Halkskydd utgör personlig skyddsutrustning kategori II som ska vara CE-märkta. Konsumentverket är marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska se till att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk¹ (PSUL) efterlevs. Som förtydligande och komplement till lagstiftningen har Arbetsmiljöverket i samarbete med Konsumentverket utfärdat föreskrifter².

Många skadas svårt i halkolyckor, se skadestatistik nedan. Det enklaste sättet att förebygga en halkolycka är att bära halkskydd. Konsumentverket beslutade att utöka kontrollen till samtliga halkskydd som såldes av de i anmälningarna nämnda näringsidkarna. Några av anmälningarna kunde kopplas samman så det blev 10 näringsidkare som ombads att skicka in varuprov, bruksanvisning samt teknisk dokumentation, (typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse) för de halkskydd som de tillhandahöll. Totalt omfattade kontrollen 29 halkskydd.

1.1 Skadestatistik

Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i singelolyckor till följd av snö och is så allvarligt att de fick uppsöka en akutmottagning. Av de skadade var drygt 16000 kvinnor. Uppgifter från MSB:s skadefaktablad 2013-02-07.³

Plats	Andel i procent	
	Män	Kvinnor
Promenadväg, parkering i bostadsområde	38,2	30,8
Trottoar, gångbana	16,1	22,9
Väg, gata	12,5	19,0
Hållplats, parkering etcetera	7,8	6,7
Skolgård	4,4	4,0
Butiks och handelsområde	2,1	2,4
Park, kyrkogård	0,7	1,8
Annat och ospecificerat	18,2	12,4
Totalt	100,0	100,0

Tabell ur MSB:s skadefaktablad 2013-02-01

Den i särklass vanligaste skadan hos både män och kvinnor är frakturer. Därefter följer kontusioner/ blodutgjutningar.

¹ SFS 1992:1326.

² Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7.

³ Kontaktperson Jan Schyllander, MSB. Källa: IDB Sverige, Socialstyrelsen.

De övre extremiteterna är de kroppsdelar som är mest utsatta vid den här typen olyckor. Detta gäller både män och kvinnor. Hos män är det vanligare med skador på axel och skuldra medan kvinnor har flest skador på underarmar och handleder.

En jämförelse av skadebilden kan göras med uppgifter i rapporten Vem halkar på snö och is?⁴ från 1998. Skadebilden är densamma; underarm, handled och fotled hörde till de kroppsdelar som skadades oftast. Därefter följde knä-, underben-, överarm-, skall- och axelskador.

⁴ Konsumentverket Rapport 1998:21, En rapport om halkolyckor, av Joanna Pasikowska.

2. Metod

2.1 Genomförande

Kontrollen genomfördes enbart som en granskning av CE-märkning samt av de dokument som ska finnas för att få CE-märka produkten, det vill säga typkontrollintyg, försäkran om överensstämmelse samt bruksanvisning. För mer information se bilaga 2.

2.2 Standard

När det gäller halskydd finns det ingen standard att prova mot. Det Anmälda organet (Notified Body) måste därför själva finna ut hur produkten ska provas för att uppfylla säkerhetskraven i PSUL och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den provningsmetod som laboratoriet vill använda ska vara godkänd av det landets ackrediteringsorgan.

2.2.1 Exempel på testmetod

Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet, har skrivit en rapport från erfarenheter av genomförda tester av halkskydd⁵.

⁵ Teknisk rapport L 2008:28, Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare, Luleå tekniska universitet, Glenn Berggård. ISSN: 1402-1536 ISBN 978-91-86233-10-5.

3. Resultat

Av de kontrollerade halkskydden var 19 korrekt CE-märkta. Av dessa kom 15 från Brunngård Group AB och 4 från Mercante Sweden AB. Flera av dessa skydd återfanns även hos andra återförsäljare som ingick i kontrollen. Det var 7 skydd som var felaktigt CE-märkta. Resterande 3 skydd saknade CE-märkning.

Sammanställning av resultaten finns i bilaga 1.

3.1 Engelsons Postorder AB

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för två halkskydd.

Resultat:

Produkterna var inte CE märkta. De inskickade dokumenten utgjorde inte fullgott underlag för att få CE märka produkten.

3.2 Outdoor

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fyra halkskydd.

Resultat:

Ett halkskydd var i form av en galosch. Eftersom den hade slutat att säljas så efterfrågades inte några dokument för produkten. I sortimentet fanns också en snösko, vilken inte bedömdes som personlig skyddsutrustning

De övriga två produkterna var identiska med två produkter från Brunngård Group AB. Det fanns formella brister i dokumentationen; t.ex. fullständiga uppgifter om Notified Body.

3.3 Sjöstedts of Sweden

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för ett halkskydd.

Resultat:

Produkten var felaktigt CE-märkt eftersom det vid dokumentkontroll framkom att det saknas typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse.

3.4 Clas Ohlson

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fyra olika halkskydd.

Resultat:

Tre av halkskydden är identiska med några av halkskydden som ingår i Brunngård Group AB:s sortiment. För dessa produkter har erforderlig

dokumentation inkommit från Brunngård Group AB. Något varuprov på halkskyddet "Asaklitt" skickades inte in. Dock liknar det mycket ett halkskydd modell JH230 från Crevator AB. För den modellen utgjorde inte redovisad dokumentation underlag för CE-märkning.

3.5 XXL Sport och vildmark

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för tre halkskydd.

Resultat:

Företaget var återförsäljare av halkskydd av märkena "Nordic Grip" och "Kalix". Dokumentation för dessa produkter har inkommit från Mercante Sweden AB respektive Brunngård Group AB. Halkskyddet "Snowline Brodder" var felaktigt CE-märkt eftersom det saknades dokument som kan styrka att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav.

3.6 Mercante Sweden AB

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fem olika halkskydd av märket "Nordic Grip".

Resultat:

Ingen av produkterna var CE-märkta på själva produkten. CE-märke fanns på förpackningarna hos fyra av produkterna. För alla skydden utom "Nordic Grip Mini" uppvisades erforderlig dokumentation. Det fanns dock vissa brister i dokumentationen. Konsumentverket bedömde att även produkten "Nordic Grip Mini" är en personlig skyddsutrustning och därför omfattas av samma krav som de övriga produkterna.

3.7 Brunngård Group AB

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för sexton olika halkskydd. Produkten Spiky+ hade dock en annan tillverkare, se nedan ContiTech Scandinavia AB.

Resultat:

Alla produkter utom "Thulin-brodden" och "Dubby Art" var CE-märkta på själva halkskyddet. För alla produkterna uppvisades erforderlig dokumentation. Dock fanns det mindre administrativa brister i dokumenten, som t.ex. fullständiga uppgifter om det Anmälda organet (Notified Body).

3.8 Crevator AB

Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fyra halkskydd.

Resultat:

Eftersom det inte inkom några varuprov har jämförelse med andra halkskydd

gjorts enbart med hjälp av bilder från företagets websidor. Modellen JH221 är mycket likt halkskydd Mercante Sweden AB modell "Nordic Grip Easy". Modellerna JH201 och JH233 är mycket lika halkskydden Brunngård Group AB modellerna "Stability" respektive "Kalix". Handlingar som inkommit från ovan nämnda två företag anses omfatta även Crevators produkter. För modellen JH230 utgör inkomna handlingar inte tillräckligt underlag för CE-märkning. Det halkskyddet är mycket likt halkskyddet Asaklitt från Clas Ohlson.

3.9 Fladen Fishing AB

Anmälan grundas på ett reklamutskick där halkskyddet omnämns endast som "Broddar". Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för halkskyddet.

Resultat:

Från företaget inkom halkskyddet "Isbroddar/Ice Cleats". Redovisad dokumentation utgjorde inte tillräckligt underlag för CE-märkning.

3.10 ContiTech Scandinavia AB

Företaget uppmanades att skicka in dokumentation för halkskydd "Spiky plus" (Spiky+).

Resultat:

Halkskyddet var felaktigt CE-märkt eftersom redovisad dokumentation inte utgjorde underlag för CE-märkning. Företaget har efter ärendehandlingens avslutande inkommit med ett typkontrollintyg för produkten.

4. Analys

De flesta av näringsidkarna hade inte kännedom om att halkskydd är personlig skyddsutrustning, kategori II. Endast två företag, Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB kunde visa upp rätt dokumentation för CE-märkning. Vissa formella brister förelåg som företagen har uppmanats att rätta till.

Det saknas en standard för denna typ av skyddsutrustning men Finnish Institute of Occupational Health⁶ har genomfört tester och sedan kunnat utfärda typkontrollintyg för produkter från både Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB. Notified Body TÜV Rheinland⁷ har efter ärendehandlingens avslutande utfärdat typkontrollintyg åt företaget ContiTech Scandinavia AB.

Inskickade dokument från övriga näringsidkare innehöll flera olika typer av intyg, vilka inte kunde utgöra underlag för CE-märkning. Några hade till exempel intyg med hänvisning till standarden för skobroddar vid isklättring. Flera intyg var skrivna av laboratorier som inte är Anmält organ. Många intyg var felformulerade och innehöll inte de uppgifter som ska finnas för att kunna CE-märka en produkt.

⁶ Anmält organ (Notified Body) 0403.

⁷ TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg. NB 0197.

5. Slutsatser

Skriftlig och muntlig kommunikation har hållits med flera näringsidkare. De visade stort intresse för att göra rätt och hade många frågor om tester och testlaboratorium. Samtliga i kontrollen ingående näringsidkare har informerats om CE-märkning, vilka dokument som ska finnas med mera, se bilaga.

Några halkskydd har tagits bort från marknaden. Samtliga ärenden har avslutats med påpekande om att rätta till brister och/eller påpekande att produkter som utgör personlig skyddsutrustning, klass II, inte får säljas utan CE-märke samt att de ska kunna uppvisa dokumentation som styrker att de uppfyller gällande krav. Utöver dessa dokument ska det finnas bruksanvisning på svenska.

6. Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning resultat marknadskontroll halkskydd 2012/2013

Bilaga 2: Marknadskontroll

Sammanställning resultat marknadskontroll halkskydd 2012/2013

Företag	Antal	Dubblett	CE-märkt	Fel CE-märkt	Dokument	Kommentar
Engelsons postorder	2		2 nej		Ej godkända för Ce-märkning	Produkterna tillhandahålls inte längre på marknaden
Outdoor Örebro	4	2	2 ja	1	Se Brunngård Group AB	Isgaloschen tillhandahålls inte längre på marknaden. Snösco Classic är ingen personlig skyddsutrustning.
Sjöstedts of Sweden	1		nej	1	Saknas	
Clas Ohlson	4	4	3 ja	1 (modell Asaklitt), se Crevator AB	Se Brunngård Group AB	Modell Asaklitt, se Crevator AB.
XXL Sport och vildmark	3	2	2 ja, se Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB	1	För Snowline Brodder saknas erforderliga dokument för CE-märkning, övriga se Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB	
Mercante Sweden AB	5		4 ja, dock endast på förpackning, 1 nej		Produkterna certifierade av Finnish Institute of Occupational Health	Konsumentverkets bedömning är att Nordic Grip också är en personlig skyddsutrustning och därför ska var CE-märkt.
Brunngård Group AB	16	1	13 ja, 2 saknade CE-märkning på produkten.	1, Spiky Plus	Produkterna certifierade av Finnish Institute of Occupational Health	Modell Spiky Plus, se ContiTEch Scandinavia AB
Crevator AB	4	3	3 ja, se Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB	1, modell JH 230	Se Brunngård Group AB och Mercante Sweden AB. För modell JH 230 är inkomna dokument inte godkända för CE-märkning	Modell JH 230 liknar modell Asaklitt från Clas Ohlson
Fladen Fishing AB	1			1	Inkomna dokument är inte godkända för CE-märkning.	
ContiTech Scandinavia AB	1			1	Inkomna dokument är inte godkända för CE-märkning.	Företaget har, efter ärendet avslutats, skickat in ett typkontrollintyg.

Marknadskontroll

Allmänt om marknadskontroll

Medlemsstaterna i EU är skyldiga att bedriva marknadskontroll av produkter som släpps ut på marknaden. Krav på att marknadskontroll ska bedrivas finns bl.a. i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll samt förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor. Det är medlemsstaternas myndigheter som ska utföra marknadskontroll och härigenom tillse att produkter som saluförs uppfyller krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra lagstadgade egenskaper. I Sverige är Konsumentverket en av flera marknadskontrollerande myndigheter.

Marknadskontroll syftar inte bara till att skydda konsumenternas säkerhet och hälsa, utan också till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Oseriösa näringsidkare ska inte få skaffa sig konkurrensfördelar i form av lägre priser eller annat genom att bjuda ut produkter som inte är säkra. Därmed ska marknadskontroll i förlängningen också bidra till att EU:s inre marknad fungerar effektivt.

Konsumentverkets marknadskontroll sker huvudsakligen som stickprovskontroller inom olika produktgrupper eller genom tillsynsbesök hos utvalda näringsidkare. Marknadskontroll kan också ske med anledning av olycksfall, eller på grund av information som Konsumentverket fått genom en anmälan, eller information från en annan medlemsstat.

För att personlig skyddsutrustning (PSU) för privat bruk ska få säljas måste den uppfylla grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk (PSUL). Kraven avser bland annat skyddsverkan, utformning, märkning och produktinformation. Kraven som ställs i PSUL kompletteras av de rättsliga åtgärder som produktsäkerhetslagen (2004:451) och produktsäkerhetsförordningen (2004:469) ger grund för. EU-direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning har införlivats i svensk lagstiftning bl.a. genom PSUL samt föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS1996:7) som tagits fram i samråd med Konsumentverket.

Näringsidkarens skyldigheter

För att Konsumentverket ska kunna bedöma om en produkt uppfyller gällande krav är näringsidkaren skyldig att på begäran av verket lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Om en sådan begäran inte följs kan Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande förenas då normalt med ett vite.

Om en produkt skulle visa sig ha bristande skyddsverkan eller vara farlig på annat sätt kan näringsidkaren förbjudas att tillhandahålla produkten, åläggas att lämna säkerhets- eller varningsinformation samt åläggas att återkalla

produkten. En näringsidkare som medvetet eller oaktsamt bryter mot lagen riskerar att åläggas en sanktionsavgift.

Regler för PSU mot bakgrund av EU-direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning:

Olika grupper av näringsidkare

Tillverkare

Den som tillverkar en personlig skyddsutrustning eller låter konstruera eller låter tillverka en utrustning och saluför den i eget namn eller under eget varumärke är att anse som tillverkare. Är nämnde näringsidkare inte etablerad inom EU/EES kan en representant inom gemenskapen enligt skriftlig fullmakt ha rätt att utföra vissa uppgifter i tillverkarens ställe.

Eget varumärke:

Det är vanligt att en svensk näringsidkare (NI) säljer personlig skyddsutrustning under eget namn eller varumärke (namn på den som fysiskt tillverkat produkten finns inte angivet på densamma). I detta fall ska det finnas ett typkontrollintyg utställt till företaget med det egna varumärket, och företaget ska ha upprättat ett intyg om överensstämmelse.

Dubbel märkning:

I det fall en NI säljer en produkt under eget varumärke, men har kvar fullständiga uppgifter i produktinformation/märkning om vem som är den ursprungliga tillverkaren, betraktas den förstnämnda NI som distributör och inte tillverkare. Typkontrollintyget ska vara utställt på den ursprungliga tillverkaren och intyg om överensstämmelse ska också vara undertecknat av den ursprungliga tillverkaren.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_horizontal_rfu_en.pdf, punkt 130.

Importör

Den som är etablerad inom EU/EES och som släpper ut en personlig skyddsutrustning inom EU/EES från en tillverkare i tredje land är importör. Om produkten inte säljs under eget (importörens) varumärke gäller ursprungstillverkaren som tillverkare, se ovan. För dubbelmärkning, se ovan.

Distributör

Distributör är den som säljer eller tillhandahåller en personlig skyddsutrustning på marknaden och som inte är importör eller tillverkare. Benämningen återförsäljare används ofta som synonym till distributör.

Allmänna krav på den som är att anse som tillverkare

För all personlig skyddsutrustning gäller att tillverkaren eller dennes representant inom EU/ EES-området ska:

- **sammanställa en teknisk dokumentation.** Den ska innehålla alla relevanta fakta om de åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa att utrustningen uppfyller grundkraven i EU-direktivet 89/686/EEG,
- lämna produkten för typkontroll till ett anmält organ, vilket utfärdar **typkontrollintyg** om produkten uppfyller tillämpliga krav. Detta gäller inte för utrustning av enkelt slag, s.k. kategori I, se nedan,
- upprätta en särskild, skriftlig försäkran om att produkten uppfyller grundkraven i EU-direktivet 89/686/EEG och att produkten är identisk med den som lämnats för typkontroll ("**försäkran/intyg om överensstämmelse**"),
- lämna produktinformation på svenska, bland annat **bruksanvisning**, för produkter som ska säljas i Sverige,
- **CE-märka produkten.** Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och beständig.

Skyddskategorier

Personlig skyddsutrustning delas in i tre olika kategorier beroende på vilka risker de ska skydda mot. Vilka krav en utrustning måste uppfylla har att göra med vilken kategori denne tillhör.

Enklare utrustning – kategori I

Hit räknas enklare skydd som är avsedda att skydda mot minimala risker, bland annat skyddshandskar för trädgårdsarbete och solglasögon. Kraven för denna typ av skyddsutrustning förutsätts vara uppfyllda om utrustningen har CE-märkning grundad på tillverkarens egen bedömning av att de grundläggande säkerhetskraven är uppfyllda, så kallad *självcertifiering*.

Vanligaste skydden – kategori II

De flesta personliga skyddsutrustningar för privat bruk tillhör vad som brukar benämnas kategori II. Hit hör de flesta sportskydd såsom exempelvis kroppsskydd för MC, skidhjälm, flytvästar m.m. Samtliga produkter som faller in under denna kategori ska typkontrolleras, vilket innebär att tillverkaren ska lämna produkten till ett särskilt laboratorium som utgör en opartisk kontrollinstans – anmält organ – (eng: Notified Body), för att få ett typkontrollintyg (eng: EC type-examination certificate). Detta visar att produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven.

Komplicerad utrustning – kategori III

Till denna kategori räknas personlig skyddsutrustning som ska skydda mot livsfara eller allvarlig bestående skada och där användaren inte själv kan upptäcka risken i tid. Det kan röra sig om skydd mot elektriska risker, kemikalier och joniserande strålning eller exempelvis dykapparater och fallskydd. För kategori III-utrustningar krävs dessutom att tillverkningskontrollen ska ske under överinseende av ett anmält organ.

Vad innebär CE-märkningen?

CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren intygar att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Bara produkter som uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv får CE-märkas. Kraven i EU:s olika direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-stater.

Kopplat till CE-märket är också en "försäkran om överensstämmelse". Det är i detta dokument som tillverkaren försäkrar att en produkt överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. För personlig skyddsutrustning som tillhör kategori II respektive III ska dokumentet också innehålla en referens till typkontrollintyget och uppgifter om vilket anmält organ som utfärdat intyget. Tillverkaren ska försäkra att den serietillverkade produkten är identisk med den som lämnats för typkontroll. För kategori III krävs också att information om tillverkningskontrollen finns med.

